



ANAC

Agência Nacional de Aviação Civil
Unidade Regional São Paulo - Área de Aeronavegabilidade
Rua Renascença, 112 - Vila Congonhas - São Paulo - Brasil - CEP 04612-010
Tel./Fax: (11) 5542-5467 www.anac.gov.br

Letter 191/2011/DAR/SAR/UR/SÃO PAULO-ANAC

São Paulo, February 10th, 2011.

To
Mr. James Meszaros
Chief Inspector
HAWKER PACIFIC AEROSPACE
11240 Sherman Way
Sun Valley, CA, 91352
USA

Subject: ANAC Certificate Renewal.

Reference: 1. Formal application for Renewal of Maintenance Organization Certificate [00840.031822/2010-21].

Attachments: Brazilian Certificate CHE # 1001-32/ANAC and Operations Specifications

Dear Sir,

1. In attention to your request regarding Hawker Pacific Aerospace certificate renewal, we would like to inform that the process has been successfully concluded. Please find enclosed the Brazilian Certificate CHE # 1001-32/ANAC issued to Hawker Pacific Aerospace, valid until February 28th 2013, as well as the Repair Station Operations Specifications ("Adendo ao CHE").

2. If you have any further questions on this matter, please contact us by telephone at +55 11 5542-5467 or by e-mail at foreign145@anac.gov.br.

Sincerely,

Márcio da Silva Santos
Airworthiness Technical Manager/DAR-SP

MSS/aqa

ANAC PROTOCOL

60840.004222/2011-01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
(BRAZILIAN CIVIL AVIATION AUTHORITY)
UNIDADE REGIONAL SÃO PAULO
(SÃO PAULO REGIONAL OFFICE)

ADENDO AO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE EMPRESA
(REPAIR STATION OPERATIONS SPECIFICATIONS)
CHE Nº 0708-01/ANAC (REPAIR STATION CERTIFICATE NUMBER 0708-01/ANAC)

HAWKER PACIFIC AEROSPACE

11240 Sherman Way, 91352
Sun Valley, CA, USA

ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)

- Conforme a Relação Anexa, revisada aceita e autenticada pela ANAC. (*In accordance with the Capability List, as revised, accepted and stamped by ANAC.*)

SERVICOS ESPECIALIZADOS (SPECIALIZED SERVICES)

- "Shot Peen", de acordo com as especificações BAC 5730, DPS 4.999, AMS-S-13165. (*Shot Peen in accordance with specifications BAC 5730, DPS 4.999, AMS-S-13165.*)
- Reparos Avançados em Epóxi, de acordo com a especificação de processo VN 94 124 E, de 18 de setembro de 2002, como revisado. (*Advanced Epoxy Repairs, in accordance with Process Specification VN 94 124 E, dated September 18, 2002, as revised.*)
- Galvanização, conforme descrito abaixo: (*Plating, as described below:*)
 - Cromo duro, de acordo com as especificações BAC 5709, DPS 9.71, AMS 2406, AMS-QQ-320. (*Hard Chrome in accordance with specifications BAC 5709, DPS 9.71, AMS 2406, AMS-QQ-320.*)
 - Cádmio, de acordo com as especificações BAC 5701, BAC 5804, DPS 9.28, DPS 9.74, AMS 2401, AMS-QQ-P-416. (*Cadmium Plate in accordance with specifications BAC 5701, BAC 5804, DPS 9.28, DPS 9.74, AMS 2401, AMS-QQ-P-416.*)
 - "Nital Etching", de acordo com as especificações BAC 5436, DPS 4.715, AMS 2649, MIL-I-6870. (*Nital Etch in accordance with specifications BAC 5436, DPS 4.715, AMS 2649, MIL-I-6870.*)
 - Passivação de acordo com as especificações Boeing 5751, DPS 9.07, MIL-SPEC QQ-P-35. (*Passivation in accordance with the specifications Boeing 5751, DPS 9.07, MIL-SPEC QQ-P-35.*)

MÁRCIO DA SILVA SANTOS
Gerente Técnico de Aeronavegabilidade
(*Airworthiness Technical Manager*)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
(BRAZILIAN CIVIL AVIATION AUTHORITY)
UNIDADE REGIONAL SÃO PAULO
(SÃO PAULO REGIONAL OFFICE)

ADENDO AO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE EMPRESA
(REPAIR STATION OPERATIONS SPECIFICATIONS)

CHE Nº 0708-01/ANAC (REPAIR STATION CERTIFICATE NUMBER 0708-01/ANAC)

- Sulfamato de níquel, de acordo com as especificações BAC 5746, AMS 2403, AMS 2423, DPS 9.76-1, MIL-P-27418, AMS-QQ-N-290. (*Sulfamate Nickel, in accordance with the specifications BAC 5746, AMS 2403, AMS 2423, DPS 9.76-1, MIL-P-27418, AMS-QQ-N-290.*)
- "Rilsan Coating" de acordo com a especificação em "Messier-Dowty SAS Component Maintenance Manual, section 71, 32-09-01 for protection against impact damage and corrosion". (*Rilsan Coating in accordance with the specifications in Messier-Dowty SAS Component Maintenance Manual, section 71, 32-09-01 for protection against impact damage and corrosion.*)
- Ensaio Não-Destrutivo, conforme descrito abaixo: (*Non Destructive Tests, as described below:*)
 - Líquidos Penetrantes de acordo com os procedimentos específicos constantes do manual de manutenção dos acessórios, acima incluídos, BAC 5423, DPS 4.707, AMS 2647 e ASTM-E-1417, conforme revisados. (*Penetrant in accordance with above accessory maintenance manuals and specifications BAC 5423, DPS 4.707, AMS 2647 ASTM-E-1417, as revised.*)
 - Partículas Magnéticas de acordo com os procedimentos específicos constantes do manual de manutenção dos acessórios, acima incluídos, BAC 5424, DPS 4.704, AMS 2301 e ASTM-E-1444, conforme revisados. (*Magnetic Particle inspections in accordance with above accessory maintenance manuals and specifications BAC 5424, DPS 4.704, AMS 2301 and ASTM-E-1444, as revised.*)
 - Ultra-Som de acordo com os procedimentos específicos constantes do manual de manutenção dos acessórios acima incluídos e BAC 5439, BSS 7351, DPS 4.713, AMS 2630 e MIL-HDBK-728/2. (*Ultrasonic inspections in accordance with above accessory maintenance manuals and specifications BAC 5439, BSS 7351, DPS 4.713, AMS 2630 and MIL-HDBK-728/2, as revised.*)
 - Correntes parasitas de acordo com os procedimentos específicos constantes do manual de manutenção dos acessórios acima incluídos e BAC 5963, DPS 4.751, MIL-HDBK-728/2. (*Eddy Current inspections in accordance with above accessory maintenance manuals and specifications BAC 5963, DPS 4.75, and MIL-HDBK-728/2, as revised.*)
 - Ensaio de dureza, de acordo com as especificações AMS 2685 e ASTM-E-18. (*Hardness in accordance with specifications AMS 2685 e ASTM-E-18.*)

MÁRCIO DA SILVA SANTOS
Gerente Técnico de Aeronavegabilidade
(Airworthiness Technical Manager)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
(BRAZILIAN CIVIL AVIATION AUTHORITY)
UNIDADE REGIONAL SÃO PAULO
(SÃO PAULO REGIONAL OFFICE)

ADENDO AO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE EMPRESA
(REPAIR STATION OPERATIONS SPECIFICATIONS)
CHE Nº 0708-01/ANAC (REPAIR STATION CERTIFICATE NUMBER 0708-01/ANAC)

- O pessoal requerido para a execução das inspeções não destrutivas deve atender aos requisitos de qualificação e certificação contidos no Anexo A da IAC 3146. (*Non-destructive test personnel must meet the qualification required by IAC 3146, Annex "A"*)



LOCAL E DATA DA EMISSÃO: São Paulo, 10 de fevereiro de 2011.
(Place and Date issued: São Paulo, February 10th, 2011).

MÁRCIO DA SILVA SANTOS
Gerente Técnico de Aeronavegabilidade
(Airworthiness Technical Manager)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
(BRAZILIAN CIVIL AVIATION AUTHORITY)
UNIDADE REGIONAL SÃO PAULO
(SÃO PAULO REGIONAL OFFICE)

CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DE EMPRESA
(MAINTENANCE ORGANIZATION CERTIFICATE)

CHE Nº 0708-01/ANAC (REPAIR STATION CERTIFICATE NUMBER 0708-01/ANAC)
BASE DE HOMOLOGAÇÃO (CERTIFICATION BASIS) RBHA 145


Este Certificado, emitido em favor de **HAWKER PACIFIC AEROSPACE**, cujas instalações estão localizadas em 11240 SHERMAN WAY – SUN VALLEY, CALIFORNIA, 91352 – ESTADOS UNIDOS, atesta que essa Empresa, tendo cumprido os requisitos estabelecidos nos Regulamentos Brasileiros de Homologação Aeronáutica (RBHA), relacionados com o estabelecimento de uma oficina de manutenção aeronáutica, está autorizado a executar: *(This Certificate is issued to HAWKER PACIFIC AEROSPACE, whose business address is 11240 Sherman Way – Sun Valley, California, 91352 - USA, upon finding that this organization complies with the requirements established in the Brazilian Aeronautical Certification Regulations (RBHA) relating to the establishment of an Aeronautical Maintenance Organization, is authorized to perform.)*

- **Dentro do Padrão F Classe 3** - Manutenção, modificações e/ou reparos em acessórios de aeronaves por modelo de acessório, conforme Adendo anexo. *(Within the Rating F Class 3 – maintenance, alterations and or repairs in aircraft accessories by model, according to the Maintenance Organization Operations Specifications attached.)*
- **Dentro do Padrão H Classe Única** – Serviços especializados por modelo de serviço, conforme Adendo anexo. *(Within the rating H Class Unique – specialized services by service model, according to the Maintenance Organization Operations Specifications attached.)*

////////////////////
DURAÇÃO: Este Certificado, emitido de acordo com a Portaria Nº 453/GM5, de 02 de agosto de 1991, é válido até 10 de fevereiro de 2013, a menos que seja revogado, suspenso ou cassado, conforme estabelecido na Seção 145.17 do RBHA 145.

(Expire Date: This Certificate, issued according to the Ordinance nr. 453/GM5, dated 02 August 1991, shall continue in effect until February 10th, 2013, unless it is canceled, suspended or revoked, in accordance with Section 145.17 of RBHA 145.)

DATA DA EMISSÃO: São Paulo, 10 de fevereiro de 2011. *(Date issued: São Paulo, February 10th, 2011.)*


MÁRCIO DA SILVA SANTOS
Gerente Técnico de Aeronavegabilidade
(Airworthiness Technical Manager)

Este Certificado, cujos dados são complementados por um Adendo e por uma Relação Anexa, conforme aplicável, é intransferível, e qualquer grande modificação nas facilidades básicas, ou no seu endereço, deverá ser imediatamente comunicada à autoridade aeronáutica civil brasileira - ANAC. *(This Certificate, whose complementary data are in the "Maintenance Organization Operations Specifications" and its attachment Capability List, if applicable, is not transferable and any major change in the basic facilities, or in the location thereof, shall be immediately reported to the Brazilian Civil Aviation Authority - ANAC.)*